












Chez AGCO, nous cherchons en permanence des solutions plus efficaces et plus économiques pour aider nos clients à entretenir leurs machines.

C'est pourquoi nous lançons une nouvelle gamme de kits de réparation et d'entretien pour les ponts et la direction, compatibles avec la plupart des tracteurs les plus populaires, par exemple :

Séries VALTRA: 6000-100-200-400-500-600-800-900, séries 8200-8400, séries T120 à T190, séries M120-130-150,C90-100-110-120-130-150, M120-130-150, T120 à T190, N91-101-103-111-113-121-123-141-143, 6000-100-200-300-400-600-800, 8000-100-200-400-500-700-900



Notre gamme de kits a été développée dans l'objectif de minimiser les risques de pannes onéreuses en proposant une solution économique d'entretien régulier des ponts.

Le choix judicieux de ces kits complets en remplacement de toutes les pièces d'usure permet de réduire les temps d'immobilisation du tracteur, ainsi que le temps passé en concession, au plus grand bénéfice de votre porte-monnaie!

Ces kits d'origine, approuvés par le bureau d'études de Valtra, sont strictement conformes aux tolérances constructeur de vos ponts d'origine, et garantissent un montage, des performances et une fiabilité optimaux.

## Les avantages de choisir un kit ponts et direction sont les suivants :

- Remplacement de plus de pièces en une seule visite pour un coût moindre
- Réduction des temps d'immobilisation improductifs
- Réduction des coûts de main-d'œuvre
- Prolongation de la durée de vie des ponts et de la direction
- Performances fiables et tranquillité d'esprit
- Les kits utilisent exclusivement des pièces AGCO Parts pour un montage et une fonctionnalité garantis

**Garantie de 12 mois** sur toutes les pièces (conformément aux conditions générales de vente)







## LES SIGNES QUI MONTRENT QUE LES PONTS ET LA DIRECTION DOIVENT ÊTRE RÉVISÉS D'URGENCE:

- Dysfonctionnement du blocage de différentiel
- Bruit en traction et patinage
- Plus de bruit en patinage qu'en traction
- Bruit dans la direction
- Bruit de frottement dans la direction
- Le pont avant reste engagé
- Le pont avant ne s'engage pas
- À-coup lorsque le pont avant est en traction
- La direction ne répond pas
- Usure irrégulière des pneus

CONCESSION

